

شماره مدرک: IMS-GL-FO-91-R1	بسمه تعالی صورت جلسه	
شماره بازنگری: ۱		
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳		

صفحه ۱ از ۴

ردیف	موضوع	اقدام کننده	تاریخ اقدام	توضیحات
۱	موضوع جلسه: بررسی Data sheet کپرسورهای بازی بند (هواپار) ۷۵۲ مکان جلسه: پتروایران اعضا حاضر در جلسه: خانم ها: ناهید، رانا، استغیبر، نسیم، الهی، آرزو، ملین، قزاقچه، بهیجانی هواپار: مهندس رجبی حیرمان: قاریان - توابی - بدری - طغیاساعلی - صبری - عابدی صادق			تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۲۶ شماره صورت جلسه: ۱ ساعت جلسه: ۱۴:۰۵
۱	نرد ۱-۲ صد رعد نرخ ۰.۲/۱۴۲ موبج - (مستند کردن) Note ملین آدرم HH به قول ملین که سوره سی ESD من بعد مابعد قدرت یک (سب) در ضمن ۲۱ دستبست در محوره کاپی به اضافه شد			مخزن مذکور و عملکرد تجهیزات آن در اسکوپ سازنده کمپرسور نمی باشد.
۲	هر چه در بیک T3 آمده تطابقت با Note 5 هائین شود			اصلاح شد
۳	در Note 23 صد رعد برافنده شود Ex certified و IP 65 و Lcp per Compressor Train shall be provided by vendor as per project spec (IN-sp-0004)			اصلاح شد
۴	در خصوص فیلتر settle out علاوه بر درج قتل ۵۵۳A و ۵۵۴A و ۵۵۴۶A و ۵۵۲۶A و ۵۵۳۱A و ۵۵۵۱A برافنده انجام دهنده کپرسور را با یکدیگر مقایسه شود در این صورت یک مقدار شغل باقی ماند که با این عمل انجام شود			محاسبات Settle-out بررسی و تغییرات لازم در دیتاشیت اعمال گردید.
۵	در فیلتر طامی در سطح ۳ دستبست اصلاح شود psv set pressure : 6.2 barg			اصلاح شد
۶	در سطح ۳ دستبست در فیلتر آل دایر (۱.۵۰) عبارت at site condition اصلاح شد			اصلاح شد

توجه: این فرم تحت کنترل واحد کنترل و تضمین کیفیت (QC/QA) می باشد و هر گونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از این واحد می باشد.

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته / اعضاء جلسه:

امضاء

تاریخ:

شماره مدرک: IMS-GL-FO-۱۱-R۱	بسمه تعالی صور تجلسه	
شماره بازنگری: ۱		
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳		

صفحه ۲ از ۲

شماره جلسه: ۲	جلسه شماره: ۲	موضوع جلسه: بررسی D/SK تعمیرات گاز (موالید) - ۷۵۲
مکان جلسه: بیمارستان	ساعت جلسه: ۱۰	شماره صور تجلسه: ۱۹۰۲۰۷۰۲۶
تاریخ: ۱۹۰۲۰۷۰۲۶		

ردیف	موضوع	اقدام کننده	تاریخ اقدام	توضیحات
۷-	در دسترس نداشتن مدارات الکتریکی و سیم‌کشی			
۸-	Certificate ها که مربوط به بیلگ کپرسور در دسترس نداشتند			تا حد امکان اصلاح شد پس از نهایی شدن موارد اضافه می شود
۹-	دستگاه ۱۱ و ۲۲۰VAC برای AkumISD اصلاح شود			
	و ۱۱ و ۲۲۰VAC UPS و در آتاق کنترل			110vac UPS 230vac Non UPS
	محدود به یک کنترل رله می شود (در دسترس ۱۱ و ۲۲۰VAC)			
۱۰-	توان موتور (برای ترانسفورماتور) را با س آفون			توان موتور به 1070 کیلو وات اصلاح شد.
	Set pressure مربوط به PSV ها مجدداً بررسی و تنظیم می شود			
	برای تنظیم در برابر Set pressure 62 بار PSV ها			
	کنترل می شود به ۹۴۹,۸۸ صحیح می باشد			
۱۱-	دما و رطوبت و فیلتر هروم در برابر دسترس			مقدار توان اصلاح شد و عدد 963.9 صحیح است
	مطابق PFD ها می شود			دما و فشار در PFD و دیتاشیت همسان خواهد شد.
۱۲-	صاف کردن و جوش دادن لوله های گاز و سیم‌کشی			
	برای برقی و گاز در دسترس قرار می گیرد			
۱۳-	هوا با اعداد می شود			اصلاح شد
	در صورت دسترس نداشتن مدارات الکتریکی			
	گرد و خاک است هرگز در دسترس موضوع (کانتینر)			
	بررسی و اصلاح می شود			

توجه: این فرم تحت کنترل واحد کنترل و تضمین کیفیت (QC/QA) می باشد و هرگونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از این واحد می باشد.

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته / اعضاء جلسه:

امضاء

تاریخ:

شماره مدرک: IMS-GL-FO-۱۱-R۱	بسمه تعالی صور تجلسه	
شماره بازنگری: ۱		
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳		

صفحه ۴ از ۴

شماره جلسه : جلسه شماره		موضوع جلسه : بررسی کپرسرکس (مولی) - ۲۵۵۲	
مکان جلسه :		شماره صور تجلسه : ۱۱۵	
ساعت جلسه :		تاریخ : ۱۳۲۷/۷/۲۶	
اعضا حاضر در جلسه : خانم دکتر زهرا نوری، دکتر آرمند، خانم دکتر، خانم دکتر			
ردیف	موضوع	اقدام کننده	تاریخ اقدام
۲۵	نمایندگی Sloan و ربط - Lubricator حذف شد		
۲۶	دوره Asbuilt و بخشی اضافه شد		
۲۷	صنم ۱۵ (طراحی) تکمیل شد و اضافه شد		
۲۸	فیلتر Hydro Test و ۱۵ لیتر ۱۵۰۰		
۲۹	طراحی و حذف ۱۹ در سینی صنم ۱۴ مطابق نقش		
۳۰	"As per Code" دیج شود		
۳۱	صنم ۱۴ تدارک Filter CARTR. و ۲ عدد دیج شود		
۳۲	صنم ۲۰ اطلاعات مربوط به ابزار دقیق مطالعه		
۳۳	Type رتبه ای تکمیل شد و مطابق دستورالعمل Enst. datasheet		
۳۴	صنم ۵۱ و ۲۰ دستورالعمل Datasheet به جای		
۳۵	Approved PID latest Rev. دیج شود		
۳۶	صنم ۲۱ و ۲۰ اطلاعات Temp. measurement مطابق		
۳۷	Approved PID می شود		
۳۸	صنم ۲۱ اطلاعات رتبه ۱۸ و به جای		
۳۹	Approved PID latest Rev. رتبه		
۴۰	صنم ۲۱ و Function ها مطابق Approved		
۴۱	PID رتبه		
۴۲	نوت شماره ۹ مطابق باست هر (مربوط به Scope)		
۴۳	مطابق (PSR) اصلاح شود		

توجه: این فرم تحت کنترل واحد کنترل و تضمین کیفیت (QC/QA) می باشد و هرگونه تغییر در آن غیرمجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از این واحد می باشد.


توجه: این فرم تحت کنترل واحد کنترل و تضمین کیفیت (QC/QA) می باشد و هرگونه تغییر در آن غیر مجاز بوده و منوط به اخذ مجوز از این واحد می باشد.

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته / اعضا جلسه:

امضاء

تاریخ:





دستیار منشی
 ۱۳۰۲/۸/۱۱
 ۱۳۰۲/۷/۲۶
 اصلاح و ارسال گردد. مدرک پس از اصلاح به دبیر کمیته جهت ارسال گردد.